

DEKRA CAUTELAR LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA



DATA REALIZAÇÃO: 16/09/2024 15:52 - DATA IMPRESSÃO: 16/09/2024 08:39

DADOS DO VEÍCULO

 N° LAUDO:
 1041720
 QUILOMETRAGEM:
 123591 KM

 N° CHASSI:
 COR:
 BRANCA

N° M OTOR: COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA

PLACA:ANO FABRICAÇÃO:2017MARCA:HYUNDAIANO MODELO:2018

MODELO: IX35 GL SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL





SITUAÇÃO GERAL

CONFORME 177 ITENS

CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) 5 ITENS

NÃO CONFORME 0 ITENS







- PLACA

 NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOSETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO





- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/MULTAS/RENAINF LICENCIAMENTO/DPVAT
 - OUTROS

Observações: CONFORME COM OBSERVAÇÃO, MOTIVO: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A VERIFICAÇÃO DE PLACAS ATRAVÉS DOS QR CODE, IMPOSSIVEL REALIZAR ALEITURA. FOTO ADICIONAL 1 E 2: LONGARINAS DIANTEIRAS VERIFICADAS E FOTOGRAFADAS POR BAIXO; FOTO ADICIONAL 3: ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR; FOTO ADICIONAL 4: REFERE-SE A ESPESSURA DA TINTA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA; FT ADC 5: REFERE-SE A ESPESSURA DA TINTA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA; ALMA DO PARACHOQUE TRASEIRO ENCONTRA-SE AMASSADA CONFORME FOTO ADICIONAL 6; NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.



