



# LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Estado:	MG		
Marca/Modelo:	I/SUZUKI VITARA 4YOU 2WD		
Ano de Fabricação:	2017	Modelo:	2018
Cor:	CINZA		
Combustível:	GASOLINA		
Município:	UBERLANDIA		

Odômetro:	107.462
Emplacamento:	SÃO PAULO
Solicitante Laudo:	Ortovel - Ford
Conferente:	MARIA CLARA
Inspetor Técnico:	FELIPE TEIXEIRA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

## DIANTE DE UMA ANÁLISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

### A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

### A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

### As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

- Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.      Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

### A Identificação da Gravação dos Vidros:

- |   |  |
|---|--|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.                   | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.                    |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.                    | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.                     |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.                     | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação. | Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.                          |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA.

✓ **ITENS OBRIGATÓRIOS**  
Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa  
CRCode: Não Violado      Placa: Mercosul

Situação da Placa: **A PLACA ESTÁ OK**

### Resumo da Situação do Veículo

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ! NÃO, não está pago nenhuma parcela
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ! O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ! NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

*Maria Clara*

Conferente: MARIA CLARA

*Felipe Teixeira*

Inspetor Técnico: FELIPE TEIXEIRA

**IMPORTANTE:** Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUA PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.






Placa: FXK7G65

Modelo: I/SUZUKI VITARA 4YOU 2WD

Ano: 2017

Modelo: 2018

## Detalhe da Situação Estrutural



### Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído