



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:		Estado:	MG
Renavam:			
Marca/Modelo:	JEEP/COMPASS LONG TF		
Ano de Fabricação:	2021	Modelo:	2022
Cor:	PRATA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:			
Número do Motor:			
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	20.115
Emplacamento:	SÃO PAULO
Solicitante Laudo:	Ello Consignados
Conferente:	THALYTA SESCONETO
Inspetor Técnico:	RAYSON DONIZETTI
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANÁLISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.

Porta Dianteira Esquerda: ✓ Vidro Original.

Porta Traseira Esquerda: ✓ Vidro Original.

Lateral Traseira Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.

Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Porta Dianteira Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Traseira Direita: ✓ Vidro Original.

Lateral Traseira Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ✓ VEÍCULO APROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Thalyta Sesconeto

Conferente: THALYTA SESCONETO

Rayson Donizetti

Inspetor Técnico: RAYSON DONIZETTI

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.




Placa: FV13F44

Modelo: JEEP/COMPASS LONG TF

Ano: 2021

Modelo: 2022

Detalhe da Situação Estrutural




Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original

● Retoque de Pintura

● Repintura da Peça

● Repintura com Massa acrílica