



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Estado:	MG	Odômetro:	71.675
Marca/Modelo:	I/BYD SONG PLUS GS DM	Emplacamento:	MINAS GERAIS
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2024
Cor:	VERMELHA	Solicitante Laudo:	Ello Consignados
Combustível:	GASOLINA/ELETRICO	Conferente:	THALYTA SESCONETO
Município:	UBERLÂNDIA	Inspetor Técnico:	LUCAS LOURENÇO
		Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUE DE PINTURA NA TAMPA TRASEIRA, CAPÔ E PORTA DIANTEIRA DIREITA. ETIQUETA DO ÓLEO AUSENTE.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo

- Tem Multas/Autuações? ! Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ! LICENCIADO PARA 2023

Thalyta Sesconeto

Conferente: THALYTA SESCONETO

Lucas Lourenço

Inspetor Técnico: LUCAS LOURENÇO

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUA PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.