



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTO

14 ANOS

Marca/Modelo:	CHEVROLET/ONIX 1.4MT ACT	
Ano de Fabricação:	2017	Modelo: 2018
Cor:	AZUL	
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA	

Odômetro:	108.570
Emplacamento:	DISTRITO FEDERAL

Solicitante Laudo:	Ello Consignados
--------------------	------------------

Conferente:	THALYTA SESCONETO
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuado a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.

Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ✓ VEÍCULO APROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS
Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa
CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa:	A PLACA ESTÁ OK
--------------------	-----------------

Thalyta Sesconeto

Conferente: THALYTA SESCONETO

Resumo da Situação do Veículo
Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Deivid Silva

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUIA PERÍCIAS. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUIA PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especificamente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusao final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Pericia do IC.




Placa: PBB6J59

Modelo: CHEVROLET/ONIX 1.4MT ACT

Ano: 2017

Modelo: 2018


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original● Avariado / Pequenos Danos● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original● Retoque de Pintura● Repintura da Peça● Repintura com Massa acrílica