



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Estado:	MG		
Marca/Modelo:	HONDA/CITY HATCH EXL		
Ano de Fabricação:	2024	Modelo:	2025
Cor:	AZUL		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	11.384
Emplacamento:	MINAS GERAIS
Solicitante Laudo:	Ello Consignados
Conferente:	THALYTA SESCONETO
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANÁLISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

- Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|--|---|
| Dianteiro (Para-Brisas): ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA COM MASSA PLÁSTICA EM AMBAS PORTAS ESQUERDAS.

✓ **ITENS OBRIGATÓRIOS**
Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa
CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: **A PLACA ESTÁ OK**

Resumo da Situação do Veículo

Tem Multas/Autuações?	! Existe Multa(s)/Autuação(s)
O IPVA está quitado?	✓ SIM, o IPVA está quitado
O DPVAT está pago?	✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago?	✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação?	! Sim, Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo?	✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda?	✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado?	✓ SIM, Veículo está Licenciado

Thalyta Sesconeto

Deivid Silva

Conferente: THALYTA SESCONETO

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobretudo as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA, assume através deste, **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusão final deste **DOCUMENTO**. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.

