



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTO

Estado: GO

Marca/Modelo:	CHEV/ONIX 10MT LT2	
Ano de Fabricação:	2023	Modelo: 2023
Cor:	PRATA	
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA	

Solicitante Laudo: Particulares

Município: GOIANIA

Conferente: THALYTA SESCONETTO

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

Unidade: MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuado a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Diantero (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.

Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ✓ VEÍCULO APROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação
da Placa:

A PLACA ESTÁ OK

Conferente: THALYTA SESCONETTO

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)

O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT

licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago

Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação

Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo

Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda

Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUIA PERÍCIAS. Sobretudo as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especificamente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: SCZ9B24

Modelo: CHEV/ONIX 10MT LT2

Ano: 2023

Modelo: 2023


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original● Avariado / Pequenos Danos● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original● Retoque de Pintura● Repintura da Peça● Repintura com Massa acrílica