



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Estado:	MG	Odômetro:	113.486
Marca/Modelo:	CITROEN/C4CACTUS FEEL A	Emplacamento:	DISTRITO FEDERAL
Ano de Fabricação:	2020	Modelo:	2020
Cor:	PRETA	Solicitante Laudo:	Particulares
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA	Conferente:	THALYTA SESCONETTO
Município:	UBERLÂNDIA	Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
		Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|--|---|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUE DE PINTURA NO CAPÔ.

✓ **ITENS OBRIGATÓRIOS**

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: **A PLACA ESTÁ OK**

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- | | |
|--------------------------|---|
| Tem Multas/Autuações? | ! Existe Multa(s)/Autuação(s) |
| O IPVA está quitado? | ! NÃO, Foi pago apenas a primeira parcela |
| O DPVAT está pago? | ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT |
| licenciamento pago? | ✓ SIM, o Licenciamento está Pago |
| Existe Alienação? | ✓ Não Consta Alienação |
| Roubo ou Furto Ativo? | ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo |
| Comunicado de Venda? | ✓ Não Existe Comunicado de Venda |
| Veículo está Licenciado? | ! NÃO, Veículo NÃO está Licenciado |

Thalyta Sesonetto

Conferente: THALYTA SESCONETTO

Deivid Silva

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela **ÁGUIA PERÍCIAS**. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da **BIN** (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por **EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS**, sendo **ELAS** totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A **DG VISTORIAS VEICULARES LTDA**, assume através deste, **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições **FUTURAS** realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusão final deste **DOCUMENTO**.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290




Placa: REF7F74

Modelo: CITROEN/C4CACTUS FEEL A

Ano: 2020

Modelo: 2020


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica