LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:		Estado:	MG	Odômetro:	60.344
Renavam:				Emplacamento:	SÃO PAULO
Marca/Modelo:	PEUGEOT/2008 GF THP INC				
Ano de Fabricação:	2020	Modelo:	2020	Solicitante Laudo:	Ortovel - Ford
Cor:	PRETA			Proprietário Veículo:	
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA				
Número do Chassi:				Conferente:	JENNYFER SILVA
Número do Motor:				Inspetor Técnico:	PABLO DA SILVA
Município:	Uberlândia			Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanuméria do Chassi/Monobloco:
✔ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
✔ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:
✔ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
✔ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:
Coluna da Porta: ✔ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✔ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:
Dianteiro (Para-Brisas) ✔ Vidro Original.
Porta Diant. Esquerda: ✔ Vidro Original. Porta Diant. Direita: ✔ Vidro Original.
Porta Tras. Esquerda: ✔ Vidro Original. Porta Tras. Direita: ✔ Vidro Original.
Lateral Tras. Esquerda: ✔ Vidro Originalmente Sem Gravação. Lateral Tras. Direita: ✔ Vidro Originalmente Sem Gravação.
Vidro Traseiro: ✔ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✔ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ✔ VEÍCULO APROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

✔ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo

Tem Multas/Autuações?	✔ Não Exite(m) Multa(s)
O IPVA está quitado?	! NÃO, Foi pago apenas a primeira pa
O DPVAT está pago?	✔ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago?	! O Licenciamento NÃO está pago
Existe Alienação?	✔ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo?	✔ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda?	✔ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado?	! NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Jennyfer Silva
Conferente: JENNYFER SILVA

Pablo Da Silva
Inspetor Técnico: PABLO DA SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela **ÁGUIA PERÍCIAS**. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da **BIN** (Base de Indentificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por **EMPRESAS LEILOEIRAS** e **SEGURADORAS**, sendo **ELAS** totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. **A AGUIA PERICIAS E VISTORIAS LTDA**, assume através deste , **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados nos veículo acima; entretaanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições **FUTURAS** realizadas, Especiamente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusao final deste **DOCUMENTO.** Este Laudo **NÃO** Substitui uma eventual Pericia do IC.

Placa: CCU4H99 Modelo: PEUGEOT/2008 GF THP INC Ano: 2020 Modelo: 2020

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

Original | Avariado / Pequenos Danos | Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

PinturaOriginal | Retoque de Pintura | Repintura da Peça | Repintura com Massa acrílica

Placa: CCU4H99

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **CCU4H99**

Macro Foto Nº Chassi: **936CM5GVVLB547056**

Foto do Número do Motor: **10FJCJ2633244**

Odômetro do Veículo: **60.344**

Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: PEUGEOT/2008 GF THP INC

Placa: CCU4H99

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta

Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor

Foto do Tampa Porta Malas Aberta

Foto Interna do Veículo

Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa

Foto da Traseira Reta do Veículo

Placa: CCU4H99

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)

Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)

Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



Foto COMPLEMENTAR

RedeConsulta
INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Usuário: Águia Perícias
DATA DA REALIZAÇÃO: 06 - março - 2025

REDECAR ESSENCIAL PLUS >

RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

PEUGEOT/2008 GF THP INC 2020 - 2020

PLACA:	CCU4H99
RENAVAM:	1239531785
Nº DO CHASSI:	936CM5GVVLB547056
Nº DO MOTOR:	10FJCJ2633244
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO:	PRETA
MUNICÍPIO:	Uberlândia
ESTE VEÍCULO TEM:	5 ANOS DE USO

É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações?	Não Possui Autações ou Multas
O IPVA está Quitado?	NÃO, Foi pago apenas a primeira parcela
O Seguro DPVAT está Pago?	Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago?	O Licenciamento NÃO está pago
O Veículo está Licenciado?	NÃO, Veículo NÃO está Licenciado
O veículo está Alienado?	Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão?	Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado?	SÃO PAULO

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 50000 - KM Rodados | Media - 75000 - KM Rodados | Alta - 100000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK | Requer Atenção | Restrição ou Impedimento | Não Disponível | Sistema Fora do Ar

- Informações da BASE Nacional (SENATRAN)
- Não Possui Restrições no (SENATRAN)
- Informações da Base Estadual (DETRAN)
- Atenção! Consta Restrições na Base Estadual
- Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM
- Veículo Fora do Estado de Origem
- Proprietário(a) Atual do Veículo
- Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo
- Não Existe Comunicado de Venda ATIVO
- Veículo com Chassi Original (Normal)
- Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão
- Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo
- Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto
- Não existe Recall para este Veículo
- Processos - Base Não Disponível
- Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

RedeConsulta
INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Usuário: Águia Perícias
DATA DA REALIZAÇÃO: 06 - março - 2025

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 06/03/2025

Placa: CCU4H99 Marca/Modelo: PEUGEOT/2008 GF THP INC Ano: 2020 Modelo: 2020 Cor: PRETA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA Renavan: 1239531785 Estado: MG Município: Uberlândia
Tipo: AUTOMOVEL Potência: 173 Cilindradas: 1598 Nº Chassi: 936CM5GVVLB547056 Motor Fabril: 10FJCJ2633244

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Data: 06/03/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restricões para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há
Restrição-2: Não há
Restrição-3: Não há
Restrição-4: Não há

Existe restrição judicial RENAJUD? Não
Existe comunicação de venda ativa? Não
Ostenta placa novo padrão? Não
Existe restrição PGFN? Não

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Data: 06/03/2025

Placa: *CCU4H99* Marca/Modelo: *PEUGEOT/2008 GF THP INC* Ano: *2020* Modelo: *2020* Cor: *PRETA*
Combustível: *ALCOOL / GASOLINA* Renavan: *1239531785* Estado: *MG* Município: *Uberlândia*
Nº DE EIXOS: *2* Potencia: *173* Cilindradas: *1598* Nº Chassi: *936CM5GVVLB547056* *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: 0 Espécie: *PASSAGEIRO* Tipo: *AUTOMOVEL*
Motor BIN: *10FJCJ2633244* Motor Atual: *10FJCJ2633244* Situação: *CIRCULAÇÃO*

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Data: 06/03/2025

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Data: 06/03/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de SÃO PAULO

Veículo Fora do Estado de Origem

Data: 06/03/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo

Data: 06/03/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **PAULO DANIEL DURAES DE OLIVEIRA**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Data: 06/03/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 06/03/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 06/03/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 06/03/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Data: 06/03/2025

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?	O DPVAT está Pago?	O Licenciamento está Pago?
NÃO, Foi pago apenas a primeira parcela	Não Foi gerado Débitos de DPVAT	O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 06/03/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo

Data: 06/03/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.

Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.