

DATA REALIZAÇÃO: 15/12/2023 17:16 - DATA IMPRESSÃO: 16/12/2023 09:25

DADOS DO VEÍCULO

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Nº LAUDO: 932836 | QUILOMETRAGEM: 60302 KM |
| Nº CHASSI: | COR: VERMELHA |
| Nº MOTOR: | COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA |
| PLACA: | ANO FABRICAÇÃO: 2018 |
| MARCA: HONDA | ANO MODELO: 2019 |
| MODELO: HR-V EXL CVT | SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO |

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

172



SITUAÇÃO GERAL

| | | |
|--|---------------------------|-----------|
| | CONFORME | 172 ITENS |
| | CONFORME (COM OBSERVAÇÃO) | 6 ITENS |
| | NÃO CONFORME | 0 ITENS |

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VEÍCULO ESTÁ SEM O CRASH-BOX QUE É SOLDADO NA ALMADA DO PARACHOQUE DIANTEIRO. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.