



DATA REALIZAÇÃO: 12/04/2024 16:49 - DATA IMPRESSÃO: 12/04/2024 12:54

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	977259	QUILOMETRAGEM:	59497 KM
Nº CHASSI:		COR:	BRANCA
Nº MOTOR:		COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2019
MARCA:	CHEV	ANO MODELO:	2020
MODELO:	ONIX PLUS 10TMT LTZ	SITUAÇÃO CHASSI:	CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

175



5

SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	175 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	5 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: FOTOS ADICIONAIS (*2) E (*3), CORRESPONDEM AS LONGARINAS DIANTEIRAS, DO LADO ESQUERDO E DO LADO DIREITO DO VEICULO, FOTOS COLETADAS PELA PARTE INFERIOR DO VEICULO. CONSTA RESTRIÇÃO DE BENEFICIO TRIBUTARIO. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO O FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.