



DATA REALIZAÇÃO: 08/04/2024 12:40 - DATA IMPRESSÃO: 08/04/2024 16:16

## DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 975516	QUILOMETRAGEM: 77791 KM
Nº CHASSI:	COR: PRETA
Nº MOTOR:	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	ANO FABRICAÇÃO: 2018
MARCA: BMW	ANO MODELO: 2019
MODELO: X2 S20I ACTIVEFLEX	SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

## PARECER FINAL



**CONFORME**

177



## SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	177 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	3 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO



73

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



76

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: FOTO ADICIONAL 3\* SUPORTE DAALMADE PARACHOQUE TRASEIRO DO LADO DIREITO AMASSADA, POREM NAO INTERFERE NA SEGURANÇADO VEICULO,- FOTO ADICIONAL 4\* SUPORTE DAALMADE PARACHOQUE TRASEIRO DO LADO ESQUERDO OK, FOTO USADADE COMPARATIVO DAMESMAPEÇA. NADACONSTAPARAHISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO OS FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.