

DEKRA CAUTELAR LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

DATA REALIZAÇÃO: 12/07/2024 16:49 - DATA IMPRESSÃO: 13/07/2024 09:17

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1015352 **QUILOMETRAGEM:** 101698 KM **Nº CHASSI: COR:** PRETA

Nº M OTOR: COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA

PLACA:ANO FABRICAÇÃO:2016MARCA:CHEVANO MODELO:2017

MODELO: CRUZE LTZ NB AT SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO


PARECER FINAL





SITUAÇÃO GERAL











- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
 VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

OBSERVAÇÃO



28

ITENS VERIFICADOS



- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- ТЕТО
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
 PINTURA COMPONENTES
 - EXTERNOS





- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: POSSUI MARCAS DE REMOÇÃO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO CAPO DIANTEIRO, PARALAMA DIANTEIRO DIREITO, ESQUERDO E CAPO TRASEIRO. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

