

DEKRA CAUTELAR LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA



DATA REALIZAÇÃO: 18/09/2024 09:35 - DATA IMPRESSÃO: 19/09/2024 09:57

DADOS DO VEÍCULO

 N° LAUDO:
 1043420
 QUILOMETRAGEM:
 161661 KM

 N° CHASSI:
 COR:
 BRANCA

 N° M OTOR:
 COMBUSTIVEL:
 DIESEL

 PLACA:
 ANO FABRICAÇÃO:
 2015

 MARCA:
 JEEP
 ANO MODELO:
 2016

MODELO: RENEGADE THAWK AT D SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL





SITUAÇÃO GERAL

CONFORME 180 ITENS

DONFORME(COM OBSERVAÇÃO) 2 ITENS

NÃO CONFORME 0 ITENS





CRLV

PLACA

NR. DO MOTOR

CHASSI

KM

VIDROS

CINTOS

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



PARTE DIANTEIRA

PARTE TRASEIRA

LADO ESQUERDO

LADO DIREITO

TETO

ASSOALHO

PINTURA ESTRUTURAL

PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



RESTRIÇÕES

HISTÓRICO DE LEILÃO

RECALL

ROUBO E FURTO EM ABERTO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT

OUTROS

Observações: FOTOS ADICIONAIS 1 E 2: LONGARINAS DIANTEIRAS VERIFICADAS E FOTOGRAFADAS POR BAIXO; FOTO ADICIONAL 3: ETIQUETA ETADO COMPARTIMENTO DO MOTOR; FOTO ADICIONAL 4 E 5: ESPESSURA DA TINTA DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E LATERAL TRASEIRA DIREITA; VIDRO DIANTEIRO DIREITO E VIDRO PARA-BRISA TROCADOS, GRAVAÇÕES NÃO ORIGINAIS CONFORME FOTOS ADICIONAIS 6 E 7; NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇAC

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.



