



DATA REALIZAÇÃO: 05/12/2024 09:07 - DATA IMPRESSÃO: 05/12/2024 15:49

DADOS DO VEÍCULO

| | | | |
|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nº LAUDO: | 1077610 | QUILOMETRAGEM: | 68447 KM |
| Nº CHASSI: | | COR: | BRANCA |
| Nº MOTOR: | | COMBUSTIVEL: | ALCOOL/GASOLINA |
| PLACA: | | ANO FABRICAÇÃO: | 2021 |
| MARCA: | VW | ANO MODELO: | 2021 |
| MODELO: | NIVUS HL TSI AD | SITUAÇÃO CHASSI: | CIRCULACAO |

PARECER FINAL



CONFORME

181



181
ITENS
VERIFICADOS

SITUAÇÃO GERAL

| | | |
|--|--------------------------|-----------|
| | CONFORME | 181 ITENS |
| | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 0 ITENS |
| | NÃO CONFORME | 0 ITENS |

IDENTIFICAÇÃO



75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



78

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.