

Faro Vistoria Veicular Araraquara

CNPJ: 11.015.836/0001-86



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



APROVADO COM RESTRIÇÕES

Realizado em: 11/12/2024

OS N°: 364935828

Vistoriador: Douglas Rodrigues Dos Santos


DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

| | |
|---|----------------------------|
| Nome ATRI FIAT COMERCIAL LTDA - ARARAQUARA | CNPJ 46.101.424/0013-87 |
| Nome do proprietário | CPF/CNPJ |

DADOS DO VEÍCULO

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------|---------------------|
| PLACA BOV144 | Marca/Modelo FIAT / STRADA VOLCANO 13CD | | Tipo Caminhonete |
| Fabricação/Modelo 2022 / 2022 | Quilometragem | | |
| Cidade MATAO | ESTADO SP | | Renavam |
| CRLV | N° do lacre da placa | Tipo de lacre | Renavam |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Chassi BIN | Chassi ATUAL |
| Motor BIN | Motor ATUAL |
| Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA | Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA |
| Cor BIN CINZA | Cor ATUAL CINZA |
| Câmbio BIN Não informado | Câmbio ATUAL Não informado |



FARO VISTORIA VEICULAR ARARAQUARA

CNPJ: 11.015.836/0001-86

- araraquara@farovistorias.com.br tel: (16) 3397-0005

Rua Tupi, N° 333
Bairro Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, CEP: 14802-280



CHASSI



MOTOR




CÂMBIO



PLACA



LACRE




ETIQUETA ETA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CRLV



ETIQUETA ETA



HODÔMETRO



AVARIA

| QUESTÕES DE VISTORIA | |
|--|---|
| ✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração | ✓ - 02 Chassi coletado: 02.1 Chassi sem vestígio de adulteração |
| ! - 03 Cambio coletado: 03.2 Obstruído / Sem acesso | ✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL |
| ✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL | ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL |
| ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL | ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL |
| ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL | ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL |
| ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL | ✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL |
| ✓ - 07 ESTRUTURA: 07.1 ORIGINAL | |

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

ESTE LAUDO NAO GARANTE A PROCEDENCIA DA PINTURA EM CARATER INFORMATIVO.

VEICULO POSSUI TORRE DA LONGARINA DIANTEIRA ESQUEDRDA AMASSADA .

Vistoriador responsável: Douglas Rodrigues Dos Santos

Emitido por: Faro Vistoria Veicular Araraquara

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).