



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	Estado: MG		
Renavam:			
Marca/Modelo:	I/FORD TERRITORY SEL		
Ano de Fabricação:	2020	Modelo:	2021
Cor:	BRANCA		
Combustível:	GASOLINA		
Número do Chassi:			
Número do Motor:			
Município:	Uberlândia		

Odômetro:	34.330
Emplacamento:	MINAS GERAIS
Solicitante Laudo:	Ortovel - Ford
Proprietário Veículo:	
Conferente:	THALYTA SESCONETO
Inspetor Técnico:	NATHANAEL YURI
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANÁLISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

- Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
 Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
 Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
 Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes. Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.
 Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ✓ VEÍCULO APROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo

- Tem Multas/Autuações? ! Existe Multa(s)/Autuação(s)
 O IPVA está quitado? ! NÃO, Foi pago apenas a primeira parcela
 O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
 licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
 Existe Alienação? ! Sim, Consta Alienação
 Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
 Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
 Veículo está Licenciado? ! NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Thalyta Sesconeto

Nathanael Yuri

Conferente: THALYTA SESCONETO

Inspetor Técnico: NATHANAEL YURI

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUIA PERÍCIAS. Sobre tudo as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A AGUIA PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.