



DATA REALIZAÇÃO: 22/04/2025 15:09 - DATA IMPRESSÃO: 22/04/2025 15:58

### DADOS DO VEÍCULO

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Nº LAUDO: 1131810           | QUILOMETRAGEM: 102633 KM     |
| Nº CHASSI:                  | COR: PRETA                   |
| Nº MOTOR:                   | COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA |
| PLACA:                      | ANO FABRICAÇÃO: 2016         |
| MARCA: FORD                 | ANO MODELO: 2017             |
| MODELO: ECOSPORT FSL AT1.6B | SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO  |

### PARECER FINAL



**CONFORME**

177



### SITUAÇÃO GERAL

|  |                          |           |
|--|--------------------------|-----------|
|  | CONFORME                 | 177 ITENS |
|  | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 4 ITENS   |
|  | NÃO CONFORME             | 0 ITENS   |

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.