



DATA REALIZAÇÃO: 24/01/2025 10:36 - DATA IMPRESSÃO: 24/01/2025 12:53

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1096525
 Nº CHASSI:
 Nº MOTOR:
 PLACA:
 MARCA: VOLVO
 MODELO: XC40 RECHARGE PE

QUILOMETRAGEM: 56879 KM
 COR: PRATA
 COMBUSTIVEL: ELETRICO/FONTE EXTERNA
 ANO FABRICAÇÃO: 2022
 ANO MODELO: 2022
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

179



2

SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

179 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

2 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



76

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
 - ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.