

**LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR****APROVADO COM RESTRIÇÕES**

Realizado em: 13/03/2025

OS N°: 364973846

Vistoriador: JEFERSON DA SILVA GONZAGA

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO


Nome do proprietário	CPF/CNPJ
----------------------	----------

DADOS DO VEÍCULO


			Tipo Camioneta
Modelo	Quilometragem		
Cidade ARARAQUARA			ESTADO SP

Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	Combustível ATUAL GASOLINA	
Câmbio BIN Não informado	Câmbio ATUAL Não informado	






CHASSI



MOTOR




CÂMBIO



PLACA




LACRE




ETIQUETA ETA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CRLV



HODÔMETRO



ETIQUETA ETA

QUESTÕES DE VISTORIA

✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração	✓ - 02 Chassi coletado: 02.1 Chassi sem vestígio de adulteração
! - 03 Cambio coletado: 03.2 Obstruído / Sem acesso	✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL
✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL	✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.3 ASSOALHO : ORIGINAL
! - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : REMARCADO	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRO ESQUERDA : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL
✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL	✓ - 07 ESTRUTURA: 07.1 ORIGINAL

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

ESTE LAUDO NAO GARANTE A PROCEDENCIA DA PINTURA EM CARATER INFORMATIVO

Vistoriador responsável: JEFERSON DA SILVA GONZAGA

Emitido por: Faro Vistoria Veicular Araraquara

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

FARO VISTORIA VEICULAR ARARAQUARA

CNPJ:11.015.836/0001-86

- araraquara@farovistorias.com.br tel: (16) 3397-0005

Rua Tupi, N° 333
Bairro Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, CEP: 14802-280