

Faro Vistoria Veicular Araraquara

CNPJ: 11.015.836/0001-86



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



APROVADO

Realizado em: 31/05/2025

OS N°: 19961007406

Vistoriador: MURILO MUNIZ

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

| | |
|----------------------|----------|
| Nome do proprietário | CPF/CNPJ |
|----------------------|----------|

DADOS DO VEÍCULO


| | | | |
|------|----------------------|---|-------------------|
| | |  | Tipo Automovel |
| | | igem | |
| CRLV | N° do lacre da placa | Tipo de lacre | ESTADO SP |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



FARO VISTORIA VEICULAR ARARAQUARA
CNPJ: 11.015.836/0001-86
- financeiro@farovistorias.com.br tel: (16) 3397-0005


Rua Tupi, N° 333
Bairro Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, CEP: 14802-280



CHASSI




MOTOR



CÂMBIO



PLACA




LACRE




ETIQUETA ETA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CRLV



ETIQUETA ETA



HODÔMETRO

| QUESTÕES DE VISTORIA | |
|---|---|
| ✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração | ✓ - 02 Chassi coletado: 02.1 Chassi sem vestígio de adulteração |
| ✓ - 03 Cambio coletado: 03.1 Cambio sem vestígio de adulteração | ✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL |
| ✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL | ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL |
| ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL | ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL |
| ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL | ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL |
| ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL | ✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL |
| ✓ 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:: NÃO POSSUI VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROÇARIA. | |

REALIZADO EM:
31/05/2025

OS°:
19961007406

Vistoriador: MURILO MUNIZ

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

ESTE LAUDO NAO GARANTE A PROCEDENCIA DA PINTURA EM CARATER INFORMATIVO

Vistoriador responsável: MURILO MUNIZ

Emitido por: Faro Vistoria Veicular Araraquara

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular**, **analítico** e **informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

FARO VISTORIA VEICULAR ARARAQUARA
CNPJ:11.015.836/0001-86
- financeiro@farovistorias.com.br tel: (16) 3397-0005

Rua Tupi, N° 333
Bairro Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, CEP: 14802-280