

DATA REALIZAÇÃO: 04/06/2025 09:13 - DATA IMPRESSÃO: 04/06/2025 11:26

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1150344  
 Nº CHASSI:  
 Nº M OTOR:  
 PLACA:  
 MARCA: HONDA  
 MODELO: HR-V EXL CVT

QUILOMETRAGEM: 85395 KM  
 COR: BRANCA  
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2019  
 ANO MODELO: 2020  
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### PARECER FINAL


 CONFORME COM  
OBSERVAÇÃO

174



### SITUAÇÃO GERAL

- |                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  CONFORME                  | 174 ITENS |
|  CONFORME (COM OBSERVAÇÃO) | 7 ITENS   |
|  NÃO CONFORME              | 0 ITENS   |

### IDENTIFICAÇÃO



-  CRLV
-  PLACA
-  NR. DO MOTOR
-  CHASSI
-  KM
-  VIDROS
-  CINTOS
-  ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
-  OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



-  PARTE DIANTEIRA
-  PARTE TRASEIRA
-  LADO ESQUERDO
-  LADO DIREITO
-  TETO
-  ASOALHO
-  PINTURA ESTRUTURAL
-  PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



-  RESTRIÇÕES
-  HISTÓRICO DE LEILÃO
-  RECALL
-  ROUBO E FURTO EM ABERTO
-  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
-  IPVA / MULTAS / RENAINF  
LICENCIAMENTO / DPVAT
-  OUTROS

Observações: RADIADOR DO AR CONDICIONADO TROCADO, DATADO RADIADOR 12/07/2024. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.