

DATA REALIZAÇÃO: 04/06/2025 15:38 - DATA IMPRESSÃO: 05/06/2025 08:37

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1150703
 Nº CHASSI:
 Nº M OTOR:
 PLACA:
 MARCA: CHEV
 MODELO: ONIX PLUS JOY BLACK

QUILOMETRAGEM: 67754 KM
 COR: PRATA
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2021
 ANO MODELO: 2021
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL


CONFORME


SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME 178 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO) 3 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME 0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF
LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO PARABRISATROCADO E VIDRO VIGIADAPORTA TRASEIRADIREITATROCADO, DATAS DOS VIDROS 2024. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.