

DATA REALIZAÇÃO: 30/06/2025 14:04 - DATA IMPRESSÃO: 30/06/2025 14:59

DADOS DO VEÍCULO


Nº LAUDO: 1160995	QUILOMETRAGEM: 99886 KM
Nº CHASSI:	COR: BRANCA
Nº MOTOR:	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	ANO FABRICAÇÃO: 2019
MARCA: JEEP	ANO MODELO: 2019
MODELO: COMPASS LONGITUDE F	SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

181



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

181 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

0 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



78

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.