



DATA REALIZAÇÃO: 24/06/2025 15:50 - DATA IMPRESSÃO: 24/06/2025 16:57

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1158386
 Nº CHASSI:
 Nº MOTOR:
 PLACA: SP
 MARCA: VOLVO
 MODELO: XC90 T8 INSCRIPT

QUILOMETRAGEM: 49531 KM
 COR: CINZA
 COMBUSTIVEL: GASOLINA/ELETRICO
 ANO FABRICAÇÃO: 2020
 ANO MODELO: 2020
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

178



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

178 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

4 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO TRASEIRO COM FABRICAÇÃO EM 06/2021 INDICANDO QUE O MESMO FOI TROCADO CONFORME MOSTRAFOTO ADICIONAL 1. PARABRISADIANTEIRO COM FABRICAÇÃO EM 10/2022 INDICANDO QUE O MESMO FOI TROCADO CONFORME MOSTRAFOTO ADICIONAL 2. VEÍCULO POSSUI DIVERSAS CAPAS DE PROTEÇÃO SENDO SUA ESTRUTURA ANALISADA E VERIFICADAS NAS ABERTURAS E ESPAÇOS QUE AS CAPAS POSSUEM CONFORME MOSTRAFOTOS ESTRUTURAIS DAS PEÇAS. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: PAULO RICARDO CAMPOS SILVA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 03534047729
TELEFONE:


DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: YV1LFBACDL1596048
Nº MOTOR: B4204T353536003
PLACA: SP GEB7F39
MARCA: VOLVO
MODELO: XC90 T8 INSCRIPT

COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2020
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00000000000
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 7
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 408

CILINDRADAS: 1969
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
NÚMERO DE EIXOS:
CMT: 541
PBT: 301
CAPACIDADE DE CARGA:


DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)


Ano Fabr/Mod a partir de 99 2020
Carroceria SUV
cc Motor 2.0,
Dígito de Controle Gerado pela Montadora
Dígito Verificador Definido automaticamente pelo Sistema
Fabricante VOLVO

País
Região Geográfica
Veículo

Suécia
Europa
XC-90,




CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETAETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



RENAJD

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO			
RENAVAM: 00000000000 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO NÚMERO DE PASSAGEIROS: 7 MONTAGEM: POTÊNCIA: 408		CILINDRADAS: 1969 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO NÚMERO DE EIXOS: CMT: 541 PBT: 301 CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL
DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2020		
Carroceria	SUV		
cc Motor	2.0,	País	Suécia
Dígito de Controle	Gerado pela Montadora	Região Geográfica	Europa
Dígito Verificador	Definido automaticamente pelo Sistema	Veículo	XC-90,
Fabricante	VOLVO		



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: PAULO RICARDO CAMPOS SILVA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 03534047729 TELEFONE:	Nº CHASSI: YV1LFBACDL1596048 Nº MOTOR: B4204T353536003 PLACA: SP GEB7F39 MARCA: VOLVO MODELO: XC90 T8 INSCRIPT	COR: CINZA COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO ANO FABRICAÇÃO: 2020 ANO MODELO: 2020 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

 VERDE (Conforme)
  AMARELO (Conforme com Observações)
  VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS		NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA		NADA CONSTA	
EMPLACAMENTO	UF: SP				
MULTAS / IPVA	2150,05/30899,71	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO		NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)		NADA CONSTA	
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV		NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO		NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV		NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS		QTD:1	
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO		NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR		NADA CONSTA	
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?		NÃO	
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS		NÃO	
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)		NADA CONSTA	
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)		NADA CONSTA	
QTD DE PROPRIETÁRIOS	3	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)		NADA CONSTA	
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)		CONSTA OCORRÊNCIA	
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS				
GRAVAME	STATUS	CNPJ CREDOR	NOME CREDOR	DATA	TIPO DE RESTRIÇÃO
	GRAVAME INATIVO	07707650000110	AYMORE CRED FIN INV SA	02/09/2020	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: PAULO RICARDO CAMPOS SILVA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 03534047729 TELEFONE:	Nº CHASSI: YV1LFBACDL1596048 Nº MOTOR: B4204T353536003 PLACA: SP GEB7F39 MARCA: VOLVO MODELO: XC90 T8 INSCRIPT	COR: CINZA COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO ANO FABRICAÇÃO: 2020 ANO MODELO: 2020 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

✓	CRLV	NADA CONSTA
✓	PLACAS	NADA CONSTA
✓	VIDROS	NADA CONSTA
✓	CHASSI	NADA CONSTA
✓	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
✓	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
✓	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
✓	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
✓	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
✓	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 49531

HISTÓRICO DE RECALL

COMUNICADO DE RECALL VEÍCULOS DA MARCA VOLVO-VOLVO S60, S90, XC60 E XC90 - MODELOS 2020 A 2022. VEÍCULO: VOLVO S60 DATA/PERÍODO DE FABRICAÇÃO: 25/02/2019 A 30/11/2021. CHASSIS NÃO EQUIVALENTES ENVOLVIDOS: 7JRZSBMUDL6030031 A 7JRBROFZ9NG172788. VEÍCULO: VOLVO S90 DATA/PERÍODO DE FABRICAÇÃO: 26/07/2019 A 24/05/2021. CHASSIS NÃO EQUIVALENTES ENVOLVIDOS: PNVPSBAADL5078082 A UYPSBAADMP101247. VEÍCULO: VOLVO XC60 DATA/PERÍODO DE FABRICAÇÃO: 29/04/2019 A 29/11/2021. CHASSIS NÃO EQUIVALENTES ENVOLVIDOS: PNVUZAADL5045855 A YV4BRDZZN1997637. VEÍCULO: VOLVO EX90 DATA/PERÍODO DE FABRICAÇÃO: 29/04/2019 A 29/11/2021. CHASSIS NÃO EQUIVALENTES ENVOLVIDOS: YV1LEBMDL1530236 A YV1LFBADN1821348. A VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS DA MARCA VOLVO, MODELOS S60, S90, XC60 E XC90, MODELOS 2020 A 2022, ACIMA REFERIDOS, PARA, A PARTIR DE 31/03/2025, COMPARECEREM A UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA VOLVO A FIM DE QUE SEJA REALIZADA, DE FORMA GRATUITA, A VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS DE FABRICAÇÃO NOS

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: PAULO RICARDO CAMPOS SILVA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 03534047729 TELEFONE:	Nº CHASSI: YV1LFBACDL1596048 Nº MOTOR: B4204T353536003 PLACA: SP GEB7F39 MARCA: VOLVO MODELO: XC90 T8 INSCRIPT	COR: CINZA COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO ANO FABRICAÇÃO: 2020 ANO MODELO: 2020 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
	LONGARINA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLONA DIANTEIRA	OK
	COLONA CENTRAL	OK
	COLONA TRASEIRA	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXA DO ESTEPE	OK
	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLONA DIANTEIRA	OK
	COLONA TRASEIRA	OK
	COLONA CENTRAL	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: PAULO RICARDO CAMPOS SILVA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 03534047729
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: YV1LFBACDL1596048
Nº MOTOR: B4204T353536003
PLACA: SP GEB7F39
MARCA: VOLVO
MODELO: XC90 T8 INSCRIPT

COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2020
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DO ESTEPE

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: PAULO RICARDO CAMPOS SILVA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 03534047729
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: YV1LFBACDL1596048
Nº MOTOR: B4204T353536003
PLACA: SP GEB7F39
MARCA: VOLVO
MODELO: XC90 T8 INSCRIPT

COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2020
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



COLUNADIANTEIRA



COLUNATRASEIRA



COLUNACENTRAL



CAIXADE AR




ASSOALHO DO PORTAMALAS



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINATRASEIRAESQUERDA



LONGARINATRASEIRADIREITA



TETO



CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA



CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA



CAIXADE RODATRASEIRADIREITA

DADOS DO CLIENTECLIENTE: PAULO RICARDO CAMPOS SILVA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 03534047729
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº CHASSI: YV1LFBACDL1596048
Nº MOTOR: B4204T353536003
PLACA: SP GEB7F39
MARCA: VOLVO
MODELO: XC90 T8 INSCRIPTCOR: CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2020
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO**LEGENDA DE AVALIAÇÃO**VERDE
(Conforme)AMARELO
(Conforme com Observações)VERMELHO
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: PAULO RICARDO CAMPOS SILVA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 03534047729
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: YV1LFBACDL1596048
Nº MOTOR: B4204T353536003
PLACA: SP GEB7F39
MARCA: VOLVO
MODELO: XC90 T8 INSCRIPT

COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2020
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)




PINTURA

NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



Nome do Cliente

PAULO RICARDO CAMPOS SILVA

Parceiro Comercial

DEKRACAUTELAR COM TESTE DE PINTURA

Data da Realização

24/06/2025 16:56

Nº da Placa

SP GEB7F39

Nº do Laudo

1158386

PRODUTO SELECIONADO

DEKRACAUTELAR COM PINTURA

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRACAUTELAR	✓	✓		
DEKRACAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRAGARANTIDO	✓	✓	✓	✓

DISCLAIMER DE SERVIÇO

IMPORTANTE

A DEKRA possui em seu portfólio de produtos três tipos de laudos cautelares, diferenciados por módulos de análise, limitando-se a verificação visualmente apenas dos itens dos módulos correspondente ao produto solicitado:

DEKRA Cautelar – Módulos: Identificação / Estrutura

DEKRA Cautelar com Pintura - Módulos: Identificação / Estrutura / Pintura

DEKRA Garantido - Módulos: Identificação / Estrutura / Pintura / Estado de Conservação

O laudo DEKRA Cautelar com Pintura solicitado NÃO AVALIA ITENS COMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO e não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo e a conformidade da pintura com os padrões originais, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. ESTE LAUDO NÃO VERIFICA SINAIS DE ALAGAMENTO NO VEÍCULO.

Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Mecânica, Elétrica e Transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Air-Bag, Controle de Tração e Estabilidade: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITOS, FRAUDE OU FALTA DE EQUIPAMENTO NOS SISTEMAS DE AIR-BAG, CONTROLE DE TRAÇÃO, ESTABILIDADE E OUTROS ITENS QUE REQUEREM UMA AVALIAÇÃO TÉCNICA. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Registro do Veículo – Estadual/Federal: O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF. A responsabilidade por multas em aberto anterior à data da aquisição do veículo é do proprietário anterior e deve ser por ele informado.

Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é reproduzida pela CHECKAUTO, por meios de fornecedores terceiros. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de Avaliação das Seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos por medição, a espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Numeração da Caixa de Câmbio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de Quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Assim, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço no Grupo DEKRA não teremos o histórico da mesma. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Indício de Sinistro: As informações referentes aos indícios de sinistro são normalmente originadas de dados cujas fontes podem ser públicas (quando advindas de órgãos administrativos/oficiais) ou privadas (como seguradoras e lojas de bens salvados). Em alguns casos, tais informações são restritas ao informante das mesmas e não são divulgadas. Embora as bases de dados sejam constantemente atualizadas, a não identificação de indícios de sinistro não deve ser compreendida como ausência/não ocorrência de sinistros, podendo restar a informação inconclusiva. Recomendamos a execução de vistoria física para uma inspeção completa e mais conclusiva a respeito das evidências de acidentes e/ou quaisquer alterações/impactos que possam descaracterizar o veículo automotivo.

INFORMAÇÃO ADICIONAL


Gravame: ESTE LAUDO PREVÊ APENAS A INFORMAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARA INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO DE GRAVAME, SOLICITAR A INCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO. O gravame é um registro cujo propósito é informar a existência de um contrato que vincula o veículo enquanto bem utilizado como garantia, restringindo a sua transferência para terceiros sem que a respectiva instituição financeira ou vendedor tenham ciência e concordem com esta transação. Os gravames mais comuns são: a alienação fiduciária (financiamento), reserva de domínio e o arrendamento mercantil. Tal registro informativo é feito junto ao Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN) que indicará se há: um gravame ativo, pelo qual a titularidade do veículo não é passível de transferência; gravame baixado, apontando que não há nenhuma pendência financeira em relação ao veículo, podendo ter sua titularidade transferida. Para realizar a consulta junto ao DETRAN é necessário ter a placa e o número de chassi do veículo, e, eventualmente, o CPF do proprietário poderá ser requerido.

AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A FORMAÇÃO DE HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO À CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A ANÁLISE E REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO, PODENDO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS CORRELATOS OFERECIDOS PELO GRUPO DEKRA.



Assinatura do Condutor Proprietário

paulo ricardo campos silva



Assinatura do Vistoriador

15813 - ISAIAS SOUZA SANTOS