



## LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

APROVADO

Realizado em: 04/08/2025

OS N°: 26161030624

Vistoriador: Derick Kauan Rodrigues Dos Santos

### DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome do proprietário

CPF/CNPJ

### DADOS DO VEÍCULO

PLACA

Marca/Modelo



Tipo  
Caminhonete

CRLV

Nº do lacre da placa




FARO VISTORIA VEICULAR ARARAQUARA

CNPJ: 11.015.836/0001-86

- financeiro@farovistorias.com.br tel: (16) 3397-0005

Rua Tupi, N° 333

Bairro Jardim Santa Angelina  
Araraquara - SP, CEP: 14802-280




CHASSI



MOTOR



PLACA




LACRE




ETIQUETA ETA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CRLV



HODÔMETRO



ETIQUETA ETA

## QUESTÕES DE VISTORIA

|  |   |
|--|---|
| ✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração                                     | ✓ - 02 Chassi coletado: 02.1 Chassi sem vestígio de adulteração                         |
| ! - 03 Cambio coletado: 03.2 Obstruído / Sem acesso                                      | ✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL                     |
| ✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL                            | ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL        |
| ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL | ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL |
| ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL           | ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIREITO : ORIGINAL  |
| ✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL  | ✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL  |
| ✓ - 07 ESTRUTURA: 07.1 ORIGINAL  |   |

## OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

ESTE LAUDO NAO GARANTE A PROCEDENCIA DA PINTURA EM CARATER INFORMATIVO

---

Vistoriador responsável: Derick Kauan Rodrigues Dos Santos

Emitido por: Faro Vistoria Veicular Araraquara

### AVISOS IMPORTANTES!

**A Vistoria é valida por um prazo de 60 dias.** Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

► **Vistoria Cautelar**

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).