



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE



Estado: MG

Odômetro: 17.872

Emplacamento: NÃO LOCALIZADO

Marca/Modelo:	JEEP/COMPASS OVERLA 2.0T	
Ano de Fabricação:	2024	Modelo: 2025
Cor:	BRANCA	
Combustível:	GASOLINA	

Município: UBERLANDIA

Conferente: MARIA CLARA

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

Unidade: MATRIZ: UBERLÂNDIA

## DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

## A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuado a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

## A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

## As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

## A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Dant. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: ✓ VEÍCULO APROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS  
Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa  
CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

*Maria Clara*

Conferente: MARIA CLARA

Resumo da Situação do Veículo  
Tem Multas/Autuações? ! Existem Multa(s)/Autuação(s)  
O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado  
O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT  
Licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago  
Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação  
Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo  
Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda  
Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

*Deivid Silva*

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

**IMPORTANTES:** Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela AGUIA PERICIAS. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A AGUIA PERICIAS E VISTORIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especificamente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.




Placa: TCR0100

Modelo: JEEP/COMPASS OVERLA 2.0T

Ano: 2024

Modelo: 2025


## Detalhe da Situação Estrutural



### Legenda

● Original● Avariado / Pequenos Danos● Reparado / Soldado / Substituído

## Detalhe do Teste de Pintura



### Legenda

● Pintura Original● Retoque de Pintura● Repintura da Peça● Repintura com Massa acrílica