



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

14 ANOS

Estado: MG

Odômetro: 91.994

Marca/Modelo: VW/T CROSS SENSE TSI AD
Ano de Fabricação: 2021 Modelo: 2021
Cor: PRETA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA

Emplacamento: MINAS GERAIS

Solicitante Laudo: Ello Consignados

Município: UBERLANDIA

Conferente: THALYTA SESCONETO

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

Unidade: MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuado a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianeiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Dant. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.

Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUE DE PINTURA NO CAPÔ. PEQUENA AVARIA NO PARA-BRISA, NÃO CARACTERIZANDO TRINCO PROFUNDO. QR CODE DA PLACA DIANTEIRA DANIFICADO, NÃO SENDO POSSÍVEL FAZER A LEITURA.



ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Danificado

Placa: Mercosul



Situação da Placa:

TROCAR A PLACA

Conferente: THALYTA SESCONETO

IMPORTANTES: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUIA PERÍCIAS. Sobretudo as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUIA PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especificamente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA




Placa: RNR6A81

Modelo: VW/T CROSS SENSE TSI AD

Ano: 2021

Modelo: 2021


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original● Avariado / Pequenos Danos● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original● Retoque de Pintura● Repintura da Peça● Repintura com Massa acrílica