



DATA REALIZAÇÃO: 15/09/2025 07:51 - DATA IMPRESSÃO: 15/09/2025 08:38

### DADOS DO VEÍCULO

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Nº LAUDO: 1194043   | QUILOMETRAGEM: 67492 KM      |
| Nº CHASSI:          | COR: CINZA                   |
| Nº MOTOR:           | COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA |
| PLACA:              | ANO FABRICAÇÃO: 2019         |
| MARCA: AUDI         | ANO MODELO: 2019             |
| MODELO: A3 LM 150CV | SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO  |

### PARECER FINAL



**CONFORME**

180



1

### SITUAÇÃO GERAL

|  |                          |           |
|--|--------------------------|-----------|
|  | CONFORME                 | 180 ITENS |
|  | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 1 ITENS   |
|  | NÃO CONFORME             | 0 ITENS   |

### IDENTIFICAÇÃO



75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



77

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO PARA-BRISATROCADO ANO 2023 NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.