

DATA REALIZAÇÃO: 20/10/2025 11:05 - DATA IMPRESSÃO: 20/10/2025 12:13

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1209801  
Nº CHASSI:  
Nº MOTOR:  
PLACA:  
MARCA: HYUNDAI  
MODELO: CRETA1TAPLTINUM

QUILOMETRAGEM: 26373 KM  
COR: CINZA  
COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2024  
ANO MODELO: 2025  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### PARECER FINAL



CONFORME

178



### SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

178 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

3 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.