

DATA REALIZAÇÃO: 29/10/2025 15:40 - DATA IMPRESSÃO: 29/10/2025 17:27

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1214701
Nº CHASSI:
Nº M OTOR:
PLACA:
MARCA: JEEP
MODELO: COMPASS LONGITUDE D

QUILOMETRAGEM: 93076 KM
COR: BRANCA
COMBUSTIVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2018
ANO MODELO: 2019
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

181

181
ITENS
VERIFICADOS

SITUAÇÃO GERAL

- | | | |
|--|--------------------------|-----------|
| | CONFORME | 181 ITENS |
| | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 0 ITENS |
| | NÃO CONFORME | 0 ITENS |

IDENTIFICAÇÃO

75
ITENS
VERIFICADOS

75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA

28
ITENS
VERIFICADOS

28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR

78
ITENS
VERIFICADOS

78

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF
LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.