



Número da Vistoria = 3746113



APROVADO COM  
APONTAMENTO

Vistoria Cautelar



#### DADOS GERAIS:

DATA: 31/10/2025 11:24:44

UNIDADE: VISÃO TOTAL UBERLANDIA

#### DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: HONDA  
ANO FAB./MODELO: 2018/2019  
PLACA: QPU7B75

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VÉIC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

#### 100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

#### 200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

#### 300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

#### 400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

#### 500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

#### 600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

#### OBSERVAÇÕES DO VÉICULO:

REPARO:Paralama dianteiro esquerdo,Paralama traseiro esquerdo,Porta malas,Paralama traseiro direito,Porta traseira direita

Porta dianteira e traseira direita com arranhões,Paralama dianteiro esquerdo avariado

#### OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriográfico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL UBERLANDIA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL UBERLANDIA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL UBERLANDIA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Vistoriador

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERLANDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e comprehendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLANDIA