



DATA REALIZAÇÃO: 24/09/2025 16:20 - DATA IMPRESSÃO: 25/09/2025 08:31

## DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1198761  
Nº CHASSI:  
Nº MOTOR:  
PLACA:  
MARCA: HYUNDAI  
MODELO: HB20 1.0M COMFOR

QUILOMETRAGEM: 74270 KM  
COR: BRANCA  
COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2019  
ANO MODELO: 2019  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

## PARECER FINAL

CONFORME COM  
OBSERVAÇÃO

## SITUAÇÃO GERAL



✓ CONFORME	180 ITENS
! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	1 ITENS
✗ NÃO CONFORME	0 ITENS

## IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

## ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

## HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO NÃO CONSTA NO HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

## ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.