



DATA REALIZAÇÃO: 27/11/2025 13:41 - DATA IMPRESSÃO: 27/11/2025 14:35

## DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1227510  
 Nº CHASSI:  
 Nº MOTOR:  
 PLACA:  
 MARCA: VW  
 MODELO: T CROSS CL TSI

QUILOMETRAGEM: 73107 KM  
 COR: PRATA  
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2022  
 ANO MODELO: 2023  
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

## PARECER FINAL



CONFORME

## SITUAÇÃO GERAL

- |  |                           |           |
|--|---------------------------|-----------|
|  | CONFORME                  | 180 ITENS |
|  | CONFORME (COM OBSERVAÇÃO) | 1 ITENS   |
|  | NÃO CONFORME              | 0 ITENS   |



## IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

## ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

## HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF / LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

## ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.