

DATA REALIZAÇÃO: 28/11/2025 16:22 - DATA IMPRESSÃO: 28/11/2025 17:18

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1228475
 Nº CHASSI:
 Nº M OTOR:
 PLACA:
 MARCA: HONDA
 MODELO: HR-V EXL CVT

QUILOMETRAGEM: 67642 KM
 COR: AZUL
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2018
 ANO MODELO: 2019
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

178



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

178 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

3 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VEÍCULO COM INSULFILM NO PARA-BRISA. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
 - ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.