

DATA REALIZAÇÃO: 01/12/2025 15:40 - DATA IMPRESSÃO: 01/12/2025 17:43

DADOS DO VEÍCULO


Nº LAUDO: 1229468	QUILOMETRAGEM: 83579 KM
Nº CHASSI:	COR: MARROM
Nº MOTOR:	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	ANO FABRICAÇÃO: 2016
MARCA: HYUNDAI	ANO MODELO: 2017
MODELO: HB20 1.0M COMFOR	SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

181



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

181 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

0 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



75

-  CRLV
-  PLACA
-  NR. DO MOTOR
-  CHASSI
-  KM
-  VIDROS
-  CINTOS
-  ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
-  OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



28

-  PARTE DIANTEIRA
-  PARTE TRASEIRA
-  LADO ESQUERDO
-  LADO DIREITO
-  TETO
-  ASSOALHO
-  PINTURA ESTRUTURAL
-  PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



78

-  RESTRIÇÕES
-  HISTÓRICO DE LEILÃO
-  RECALL
-  ROUBO E FURTO EM ABERTO
-  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
-  IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
-  OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.