

DATA REALIZAÇÃO: 02/12/2025 10:45 - DATA IMPRESSÃO: 02/12/2025 12:16

## DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	1229792	QUILOMETRAGEM:	78677 KM
Nº CHASSI:		COR:	VERMELHA
Nº M OTOR:		COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2017
MARCA:	CHEV	ANO MODELO:	2018
MODELO:	PRISMA1.4AT LTZ	SITUAÇÃO CHASSI:	CIRCULACAO

## PARECER FINAL


 CONFORME COM  
OBSERVAÇÃO


### SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	177 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	4 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF  
LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: PEQUENO TRINCO NO VIDRO PARA-BRISA. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.