

DATA REALIZAÇÃO: 12/12/2025 10:39 - DATA IMPRESSÃO: 12/12/2025 14:32

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1234781  
 Nº CHASSI:  
 Nº MOTOR:  
 PLACA:  
 MARCA: TOYOTA  
 MODELO: COROLLA XE I20 FLEX

QUILOMETRAGEM: 88413 KM  
 COR: BRANCA  
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2017  
 ANO MODELO: 2018  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM\_CIRCULACAO

### PARECER FINAL



**CONFORME**

177



### SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

177 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)

4 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
 - ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.