

DATA REALIZAÇÃO: 06/01/2026 15:55 - DATA IMPRESSÃO: 06/01/2026 17:09

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1243368  
 Nº CHASSI:  
 Nº M OTOR:  
 PLACA:  
 MARCA: JEEP  
 MODELO: RENEGADE 1.8 AT

QUILOMETRAGEM: 104099 KM  
 COR: PRATA  
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2019  
 ANO MODELO: 2019  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM\_CIRCULACAO

### PARECER FINAL


**CONFORME**


### SITUAÇÃO GERAL

 CONFORME	178 ITENS
 CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	3 ITENS
 NÃO CONFORME	0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO



-  CRLV
-  PLACA
-  NR. DO MOTOR
-  CHASSI
-  KM
-  VIDROS
-  CINTOS
-  ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
-  OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



-  PARTE DIANTEIRA
-  PARTE TRASEIRA
-  LADO ESQUERDO
-  LADO DIREITO
-  TETO
-  ASOALHO
-  PINTURA ESTRUTURAL
-  PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



-  RESTRIÇÕES
-  HISTÓRICO DE LEILÃO
-  RECALL
-  ROUBO E FURTO EM ABERTO
-  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
-  IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
-  OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.