

DATA REALIZAÇÃO: 07/01/2026 15:18 - DATA IMPRESSÃO: 07/01/2026 16:38

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1243843
Nº CHASSI:
Nº M OTOR:
PLACA:
MARCA: FORD
MODELO: RANGER BLKCD2D2A

QUILOMETRAGEM: 36622 KM
COR: CINZA
COMBUSTIVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2024
ANO MODELO: 2025
SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

SITUAÇÃO GERAL



	CONFORME	177 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	4 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF
LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO PARABRISA TROCADO. GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA ESTA FORADO PADRÃO. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.