

DATA REALIZAÇÃO: 13/01/2026 10:19 - DATA IMPRESSÃO: 13/01/2026 11:41

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1245890	QUILOMETRAGEM: 18025 KM
Nº CHASSI:	COR: AZUL
Nº M OTOR:	COMBUSTIVEL: ELETRICO/FONTE EXTERNA
PLACA:	ANO FABRICAÇÃO: 2021
MARCA: AUDI	ANO MODELO: 2021
MODELO: E TRON SPB	SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO

### PARECER FINAL



**CONFORME**

175



### SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

175 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

4 ITENS












NÃO CONFORME

0 ITENS






### IDENTIFICAÇÃO



-  CRLV
-  PLACA
-  NR. DO MOTOR
-  CHASSI
-  KM
-  VIDROS
-  CINTOS
-  ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
-  OBSERVAÇÃO








### ESTRUTURA



-  PARTE DIANTEIRA
-  PARTE TRASEIRA
-  LADO ESQUERDO
-  LADO DIREITO
-  TETO
-  ASSOALHO

### HISTÓRICO VEICULAR



-  RESTRIÇÕES
-  HISTÓRICO DE LEILÃO
-  RECALL
-  ROUBO E FURTO EM ABERTO
-  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
-  IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
-  OUTROS

Observações: VIDRO DAPORTA TRASEIRADIREITAESTASEM GRAVAÇÃO DE CHASSI. NADA CONSTAPARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO O FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.