



DATA REALIZAÇÃO: 14/01/2026 14:04 - DATA IMPRESSÃO: 14/01/2026 15:27

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1246570
 Nº CHASSI:
 Nº MOTOR:
 PLACA:
 MARCA: JEEP
 MODELO: RENEGADE LNGTD AT

QUILOMETRAGEM: 54143 KM
 COR: VERMELHA
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2017
 ANO MODELO: 2018
 SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL


CONFORME

SITUAÇÃO GERAL

- | | | |
|--|--------------------------|-----------|
| | CONFORME | 179 ITENS |
| | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 2 ITENS |
| | NÃO CONFORME | 0 ITENS |



IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF / LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.