

DATA REALIZAÇÃO: 24/01/2026 10:45 - DATA IMPRESSÃO: 26/01/2026 08:34

### DADOS DO VEÍCULO

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nº LAUDO: 1250893          | QUILOMETRAGEM: 11017 KM        |
| Nº CHASSI:                 | COR: PRATA                     |
| Nº MOTOR:                  | COMBUSTIVEL: DIESEL            |
| PLACA:                     | ANO FABRICAÇÃO: 2025           |
| MARCA: RAM                 | ANO MODELO: 2025               |
| MODELO: RAMPAGE BIGHORN DS | SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO |

### PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

179



### SITUAÇÃO GERAL

|   |                          |           |
|---|--------------------------|-----------|
| ✓ | CONFORME                 | 179 ITENS |
| ! | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 2 ITENS   |
| ✗ | NÃO CONFORME             | 0 ITENS   |

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.