



Número da Vistoria = 3856886

APROVADO
Vistoria Cautelar

DADOS GERAIS:

DATA:	27/01/2026 15:58:16
CLIENTE:	ORTOVEL UBERLÂNDIA
UNIDADE:	VISAO TOTAL UBERLANDIA

STATUS:	APROVADO
Nº DA VISTORIA:	3856886
VISTORIADOR:	LUCAS RODRIGUES DE MACEDO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	CITROEN
ANO FAB/MODELO:	2024/2025

MODELO/VERSÃO:	CITROEN
COR:	BRANCA
CIDADE:	UBERLANDIA

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL:

KM:

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PNEUS OK INTERIOR OK

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriográfico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL UBERLANDIA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL UBERLANDIA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL UBERLANDIA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Vistoriador

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Auxiliar Conferente

Eu, ORTOVEL UBERLÂNDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e comproendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLANDIA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3856886

DIANTEIRA



LATERAL_ESQUERDA




TRASEIRA



LATERAL_DIREITA



PLACA



QR CODE



PORTA MALAS



CAIXA_ESTEPE



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Vistoriador

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Auxiliar Conferente

Eu, ORTOVEL UBERLÂNDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e comprehendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLANDIA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3856886

LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



PNEUS




PNEUS




VIDRO



ETIQUETA_VIS_COLUNA



INTERIOR



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



BATENTE



LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Vistoriador

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Auxiliar Conferente

Eu, ORTOVEL UBERLÂNDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLANDIA




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3856886

BATENTE



CHASSI





LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



MOTOR



LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Vistoriador

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518


Auxiliar Conferente

Eu, ORTOVEL UBERLÂNDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e comprehendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLANDIA



ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO

Vistoriador
LUCAS RODRIGUES DE MACEDO (20.632.518)

Auxiliar Conferente
LUCAS RODRIGUES DE MACEDO (20.632.518)