



DATA REALIZAÇÃO: 06/02/2026 13:07 - DATA IMPRESSÃO: 06/02/2026 16:26

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	1256776	QUILOMETRAGEM:	105375 KM
Nº CHASSI:	:	COR:	PRETA
Nº MOTOR:	I	COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	:	ANO FABRICAÇÃO:	2018
MARCA:	RENAULT	ANO MODELO:	2019
MODELO:	CAPTUR LIFE 16 A	SITUAÇÃO CHASSI:	EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL


CONFORME
180


SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	180 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	1 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF
LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA TROCADO DATA 2022. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.