

DATA REALIZAÇÃO: 12/02/2026 11:07 - DATA IMPRESSÃO: 12/02/2026 12:17

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1259117
 Nº CHASSI:
 Nº M OTOR:
 PLACA:
 MARCA: JEEP
 MODELO: RENEGADE 1.8 AT

QUILOMETRAGEM: 64144 KM
 COR: PRATA
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2019
 ANO MODELO: 2019
 SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL


CONFORME
181


SITUAÇÃO GERAL

 CONFORME	181 ITENS
 CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	0 ITENS
 NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



-  CRLV
-  PLACA
-  NR. DO MOTOR
-  CHASSI
-  KM
-  VIDROS
-  CINTOS
-  ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
-  OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



-  PARTE DIANTEIRA
-  PARTE TRASEIRA
-  LADO ESQUERDO
-  LADO DIREITO
-  TETO
-  ASOALHO
-  PINTURA ESTRUTURAL
-  PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



-  RESTRIÇÕES
-  HISTÓRICO DE LEILÃO
-  RECALL
-  ROUBO E FURTO EM ABERTO
-  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
-  IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
-  OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.