

**DADOS GERAIS:**

DATA:	15/12/2025 10:47:02	STATUS:	APROVADO COM RESTRIÇÃO
CLIENTE:	ORTOVEL UBERLÂNDIA	Nº DA VISTORIA:	3807103
UNIDADE:	VISAO TOTAL UBERLANDIA	VISTORIADOR:	WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	CHERY	MODELO/VERSÃO:	CAOACHERY/TIGGO7 PRO16TA/
ANO FAB./MODELO:	2022/2023	COR:	CINZA
PLACA:	SCC4D75	CIDADE:	PIRACICABA

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

KM: 48103

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PNEUS OK INTERIOR OK

REPARO:Tampa do porta malas,Porta dianteira direita

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL UBERLÂNDIA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL UBERLÂNDIA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL UBERLÂNDIA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA-MG.143.839-8

Vistoriador

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Auxiliar Conferente

Eu, ORTOVEL UBERLÂNDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLÂNDIA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3807103

DIANTEIRA



LATERAL_ESQUERDA



LATERAL_DIREITA




TRASEIRA



PLACA




QR CODE



PORTA MALAS



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA-MG.143.839-8

Vistoriador

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Auxiliar Conferente


Eu, ORTOVEL UBERLÂNDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLANDIA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3807103

PNEUS




PNEUS




CAIXA_ESTEPE



ETIQUETA_VIS_COLUNA



CHASSI



INTERIOR




INTERIOR



HODÔMETRO



VIDRO



WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA-MG.143.839-8

Vistoriador

LUCAS RODRIGUES DE MACEDO-20.632.518

Auxiliar Conferente

Eu, ORTOVEL UBERLÂNDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLANDIA