



DATA REALIZAÇÃO: 25/03/2026 09:57 - DATA IMPRESSÃO: 25/03/2026 11:14

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1276057  
 Nº CHASSI:  
 Nº MOTOR:  
 PLACA:  
 MARCA: CITROEN  
 MODELO: C3 LIVE PK 1.0

QUILOMETRAGEM: 42091 KM  
 COR: BRANCA  
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2023  
 ANO MODELO: 2023  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM\_CIRCULACAO

### PARECER FINAL



**CONFORME**

179



2

### SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

179 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

2 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO



75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



76

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO PARABRISATROCADO,DATADO VIDRO 2025. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
 - ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.