



DATA REALIZAÇÃO: 24/04/2026 09:39 - DATA IMPRESSÃO: 24/04/2026 12:17

## DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1288423  
Nº CHASSI:  
Nº MOTOR:  
PLACA:  
MARCA: HYD  
MODELO: PALISADE 38GDI SIG


QUILOMETRAGEM: 19287 KM  
COR: PRETA  
COMBUSTIVEL: GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2024  
ANO MODELO: 2025  
SITUAÇÃO CHASSI: EM\_CIRCULACAO

## PARECER FINAL



CONFORME

181



## SITUAÇÃO GERAL

✓	CONFORME	181 ITENS
!	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	0 ITENS
✗	NÃO CONFORME	0 ITENS

## IDENTIFICAÇÃO



75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

## ESTRUTURA



28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

## HISTÓRICO VEICULAR



78

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VEÍCULO BLINDADO LEGALIZADO NO CRLV NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

## ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.