

DATA REALIZAÇÃO: 16/05/2026 10:43 - DATA IMPRESSÃO: 18/05/2026 08:43

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1298178	QUILOMETRAGEM: 75465 KM
Nº CHASSI:	COR: VERMELHA
Nº MOTOR:	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	ANO FABRICAÇÃO: 2018
MARCA: FORD	ANO MODELO: 2019
MODELO: KASE 1.0 HAC	SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

172



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	172 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	9 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO DAPORTADIANTEIRAESQUERDATROCADO,DATA DO VIDRO 2022, GRAVAÇÃO AUSENTE. POSSUI MARCAS DE REMOÇÃO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAPORTADIANTEIRAESQUERDA. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.